


IPG FIBER LASER



MODIFICA RISPETTO ALLA VERSIONE 2.0
 - IMPLEMENTATE MODIFICHE PRESENTI ALLA VERSIONE PRECEDENTE:
 - ELIMINATO JUMPER ABILITAZIONE INTERLOCK;
 - CORREZIONE CONNESSIONE RS232 - MICRO;
 - AGGIUNTO PIAZZOLA DI MASSA PER CONNETTORE 25 POLI

DS4
 Via Giardin 32
 24066 Pedrengop
 BERGAMO
 Italy

The LASER INTERLOCK DEBUGGER

Document Number	Rev
FIBER	3.0 A

Doc: Fldsw_April 10, 2015 Sheet 1 of 1